


### Ubysławice 25 – dokumentacja fotograficzna dot.:

- planowanego remontu sufitów oraz ścian w lokalu nr 3 na poddaszu,
- uzupełnienia zarwanych desek w podłodze na strychu,
- montażu okien dachowych (1 na klatce i 1 w lokalu nr 3),
- uzupełnienia tynków na kominie,
- montażu wkładu kominowego w przewodzie, do którego podłączony jest kocioł CO na paliwo stałe zlokalizowany w lokalu nr 1



Brak okna na klatce schodowej



Wykwity smolne na ścianie w lokalu nr 3



Wykwity smolne na ścianie w lokalu nr 3



Uszkodzona podłoga na strychu



Gruz znajdujący się na poddaszu



Uszkodzona podłoga na strychu



Strop nad lokalem nr 3



Ściany lokalu nr 3