



Zakład Usług Kominarskich Łukasz Kęsik

Ul. Wojska Polskiego 81-82/1 78-200 Białogard

Tel. 784 290 041

Białogard 14.08.2025

INFORMACJA

Poniższa informacja dotyczy lokalu położonego w miejscowości Ubysławice 25.

Z uwagi na zły stan komina w części strychowej (zmurszały i odpadający tynk) oraz w lokalach mieszkalnych nr 1 i 3 (wykwity i zacieki smolne; w lokalu nr 3 dodatkowo odpadający tynk ze ściany kominowej) zaleca się skucie uszkodzonego tynku i ponowne otynkowanie ścian komina w części strychowej oraz w lokalu nr 3. W celu trwałego zabezpieczenia przewodu przed ponownym wystąpieniem podobnych zjawisk należy zamontować stalowy wkład kominowy w przewodzie, do którego podłączony jest kocioł CO na paliwo stałe zlokalizowany w lokalu nr 1.

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
Łukasz Kęsik